

LINDY®

CONNECTION PERFECTION

Cat.6 STP Keystone

No. 25998


User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel Utilisateur
Manuale

English
Deutsch
Français
Italiano


1



2



3



EN: Strip approx. 30mm off the outer sheath of the cable

Open the metal shielding top cover

Pass the cable into the keystone and lay the shielding and drain wire on the metal base under the cable tie

DE: Ca. 30mm des Kabels abisolieren

Nehmen Sie das obere Abschirmgehäuse ab

Führen Sie das Kabel in den Keystone ein, Abschirmung und Beidraht auf das Abschirmgehäuse unter den Kabelbinder legen
Passez le câble dans le module keystone et placez le feuillard de blindage sur la base métallique, sous le serre-câble


FR: dénudez le câble sur 30mm

Retirez la protection supérieure métallique

IT: Spelate circa 30mm di cavo

Rimuovete la copertura metallica superiore

Inserite il cavo all'interno del frutto keystone mettendo a contatto la schermatura del cavo con quella del frutto stesso




EN: Open the toolless IDC block cap

DE: Öffnen Sie die IDC Kappen für das werkzeuglose Auflegen

FR: ouvrez le clip IDC


IT: Aprite il coperchio del connettore IDC



Arrange the cable strands on the IDC block according to the TIA/EIA 568A/B colour code
Die Kabel entsprechend dem TIA/EIA 568A/B Farbcode auf die Anschlussblöcke legen

Placez les fils du câble sur le bloc IDC suivant le code couleur TIA/EIA 568A/B

Inserite I singoli conduttori nel blocco IDC secondo le codifiche colore TIA/EIA568A/B




Punch down the strands by closing down the IDC cap

Die Kabel auflegen durch Niederdrücken der Kappen

Pressez les fils vers le bas en refermant le clip IDC

Premete il coperchio del blocco IDC in sede per bloccare I fili




EN: Cut off the wire ends carefully so they do not make any contact with the housing

DE: Kabelenden sorgfältig abschneiden so das kein Gehäusekontakt entsteht

FR: coupez les bouts de câbles qui dépassent, pour éviter tout contact électrique avec la protection métallique

IT: Tagliate la parte sporgente dei fili facendo attenzione che non tocchino la struttura esterna




Fasten the cable tie and reinstall the metal top shielding

Kabelbinder schließen und oberes Abschrimblech sorgfältig wieder aufsetzen

Serrez le serre-câble et remplacez la protection métallique

Serrate la fascetta di blocco del cavo e inserite di nuovo il coperchio metallico



Check that the cut cable ends do not make electrical contact with the metal housing

Bitte sicherstellen, dass die Kabelenden keinen Gehäusekontakt haben

Assurez-vous que les câbles sertis n'aient pas de contacts électriques avec la protection métallique

Controllate che nessuno dei conduttori tagliati tocchi la struttura metallica esterna